TAKEMOTO Version 2.0



TFL-B101D40

OMI 220 バーグラフメーター

101 セグメント . 4 桁 LED 9/64 DIN ケース

- 3色または単色(赤または緑)、101セグメント高輝度 バーグラフ 垂直/水平スタイル
- 赤色 4 桁 L E D デジタル表示 1999 ~ 9999(12000 カウ ント)緑色はオプション
- 前面パネルのLEDはリレー出力状態を表示
- AC/DC共用ワールド電源

PS1 (標準) 85-265VAC/95-370VDC 18-36 VAC/10-600VDC PS2

- オプションで16ビットアナログ出力
 - 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 Vの範囲で自由に±1カウント から-1999~9999 (12000 カウント) のスパン
- 外部にプログラムロックスイッチ接続可
- 外部より表示輝度を50%まで抑えるDIMスイッチ装備
- NEMA-4(ІР65)フロント防水カバー(オプション)
- 自動平均
- 外部の 4-20 m A 変換器用 24VDC 励磁電源付抵抗ブリッジ用 に5Vまたは10VDCも可
- 3 8 種類のプラグイン入力モジュールは外部に変換器や信号調節 器を用いずにセンサを直接に接続出来ます。
 - -AC/DC電流 -AC/DC電圧 -圧力
 - ープロセスループ -抵抗 -歪ゲージ
 - -温度センサ -ユニバーサル

ソフトウェアの特長

- デジタル表示と 101 セグメ 独自にスケーリングが出来ま
 - ントのバーグラフはそれぞれ リレー動作モード(Hiま たはLo) 選択機能
 - ブランクデジタル表示

遅延設定機能

- バーグラフはセンターゼロ機能 があります。
- 4段階の表示輝度設定
- 4点設定機能
- 設定1にはメーク/ブレイク

仕様

A/D コンバータ 14 ビット シングルスロープ 精度...... ± (0.1% FS+2カウント) 温度係数 200ppm/℃ (標準) 暖気時間 2分

変換レート 10 回/1秒

デジタル表示............ 4桁8mm高赤色LED(緑色はオプ ションレンジ) - 1999 ~ 9999 カウ

ント

バーグラフ表示....... 101 セグメント 100mm 長縦 (標準)

緑または3色、横型はオプション

極性 マイナス (-) 表示で識別 小数点...... 前面キーで選択

プラスオーバーレンジ.... バーグラフとデジタル表示器の最上位

のセグメントが点滅

マイナスオーバーレンジ. バーグラフの一番目とデジタル表示器 の最下位のセグメントが点滅

リレー出力...... 5 A a 接点 2点 と 10A c 接点 2点 アナログ出力............ 絶縁 16 ビット mA/ Vユーザースケー

4-20mA 負荷抵抗 500 Ω以下 OIC (mA) OIV (V) 0-10 V 負荷抵抗 500 Ω以上 電源 A C / D C 共用ワールド電源

PS1 (標準) 85-265VAC/95-370VDC 2.5 W

max 4.2 W

P S 2 18-48 VAC/10-72VDC 2.5 W

max 4.2 W

使用温度 0~60℃ 保存温度 - 20 ~ 70℃

相対温度 95% (結露なきこと)

ケース外形 9/64 DIN (外枠 36 W× 144 Hmm)

奥行 148mm

質量.......350g (梱包時 450g)

目次

| 特徵1 | | 部品配置 | |
|-----------------|---------------------|--------------|----|
| — | バーグラフのセンターモード6 | • • • | |
| | 2点アナログ出力レンジ設定と校正7 | | _ |
| | ケース寸法7 | | |
| プログラミングの決まりごと2 | セットポイントとリレー動作の設定8-9 | 入力モジュールの校正 | |
| ソフトウェアロジックツリー3 | バーグラフ色の設定9 | 標準目盛板とスケール | 18 |
| 2 点デジタル校正モード | 機能図10 | カスタム目盛板とスケール | 19 |
| バーグラフのスケーリング設定5 | 端子図10 | 機種一覧 | 20 |
| 小数点と輝度の設定5 | 端子配置 | | |

前面パネルの解説



前面パネルのボタン

プログラムボタン

回ボタンは現在のプログラムから次のステップへ移行する時に 使います。

- ★インと同時に押すと校正モードに入ります。
- ▼ ボタンと同時に押すと設定モードに入ります。

アップボタン

計測モードで

ボタンを押すと、ピークとバレー値が覗けます。 プログラミングモードで表示パラメータを設定中では、

ボタンは表示のパラメータの値を増加します。

ダウンボタン

計測モードで • ボタンを押すと、輝度変更とSP1、SP2、SP3、SP4の設定ができます。

プログラミングモードで表示パラメータを設定中では、**▼** ボタンは表示のパラメータの値を増加します。

前面パネルの LED 表示

アナンシエータ LED 表示

アナンシエータLEDはアラームの状態を示し、上からSP1, SP2,SP3、SP4と印刷されています。

デジタル表示

デジタル表示はメーターの入力値を表示や、プログラミング モードでは設定値を表示します。

セットポイント指示

バーグラフ表示器上で設定位置を設定の上下限に応じてセグメントのオン・オフで示します。

プログラミングの決まりごと

プログラミングの手順の説明では、ロジック図ではプログラミングステップに合わせて目で見てわかるようにしてあります。 下記の記号はロジック図の中でボタンと指示を表わすのに使われています。



8888 この記号は計測モードを表わします。




P プログラムの書き込み



` アップキー



↓ ダウンキー



ボタンが表示されている時、それを押して離すと矢印で示されている方向の次のステップへ移動します。点線で選択の矢印が示されている場合は、表示されているオプションのロジックの支流へ別れます。



2つのボタンが隣り合わせで点線で 囲まれている時は、2つのボタンを 同時に押して離すと次のプログラミ ングステップへ移動します。




デジットの枠にXが表示された場合は、現在のプログラムのコードとは無関係です。



↑↓キーが同時に表示されている場合は、↑で表示の数値が増加し、↓ で減少します。




2つの表示器と↑↓キーが同時に表示されている場合は、↑または↓ キーでどちらの表示も選択できます。



2つの表示器が破線を伴って表示されている場合は、表示が機能の名称 と現在の値を交互に表示します。


[Span] [10000] 処理手順での括弧書きのテキストまたは数字は、プログラムコードの機能の名称またはその値を表示します。



hhhh 2つ以上の表示選択がある場合はその下に括弧綴じで表示され、↑または↓キーで選択します。

ソフトウェア ロジック ツリー

TFL-B101D40は、下図に示すように、階層的な構造で 簡単なプログラッミングと操作を実現したインテリジェント型 バーグラフメーターです。 ソフトウエアのバージョンは電源投入時に表示! 電源を入れるとバーグラフの全セグメントとデジタル表示が3秒間点灯します。次に、バージョン番号が2秒間点灯し、その後計測モードに入り、入力信号が表示されます。



Р

2点デジタル校正モード

このモードでメーターにゼロまたは Low 信号を入力し、ご希望のスケール値を入れてください。次に、High 信号を入力し、同じくご希望のスパン値を入れてください。自動的にスケール定数を計算してプログラムします。

- 1. プラスまたはマイナスで入力されても、スケールの Low と High は最低 1000 カウントを離してください。 1000 カウント未満の場合エラーの表示がでます。
- 2. プラスまたはマイナスでスケールできますが、スケールのデジタルスパンは 1999 から 9999 の間で 12000 カウントまでプログラムできます。
- 3. 内部の信号スパンは-1Vから+2Vの3Vで制限してありますので、この制限値を超えた入力に対してはデジタルのスパン値に関係なくオーバーレンジを表示します。

STEP A 校正モード エントリー

- 1) P と ↑ キーを同時に押します。表示は【CAL】と【OFF】を交 互に表示します。
- 2) ↑または↓キーを押して表示を【OFF】から【ON】に変えます。
- 3) Pキーを押すと表示は【CAL】と【OUT】を交互に表示します。

注: ここで表示が STEP C へ直接スキップし、【SPAN】と現在設定されている【SPAN値】を交互に表示する場合は、アナログ出力基板が実装されていないことを検知しています。

STEP B 入力の2点デジタル校正モードを選択

- 1) ↑または↓キーを押してキャリブレーション CAL【IP】を選択します。
- 2) Pボタンを押せば、表示は【ZERO】と現在設定されている【ZERO値】を交互に表示します。

STEP C ゼロまたは下限値の入力

- 1) ゼロまたは下限値をメーターに入力してください。(マイナス 入力も可)
- 2) ↑または↓キーでゼロまたは下限の入力に対応するご希望のデジタル数値を設定してください。
- 3) Pボタンを押せば、表示は【SPAN】と現在設定されているスパン値を交互に表示します。

STEP D スパン値の入力

- 1)スパン値の入力をメーターに印加してください。
- 2)↑または↓キーでスパンの入力に対応するご希望のデジタル 数値を設定してください。
- 3) Pボタンを押して書き込みます。


デジタル校正はこれで完了です。

デジタル校正が完了すると、メニューはバーグラフのデジタルスパン 設定モードに入り、(5ページ参照)表示は【BHI】と現在の設定値を 点滅します。

ERRORは校正が正常に完了しなかった時のメッセージです。

ERROR が表示されると新規に書き込んだ値は無効となります、エラーの要因は下記の場合が考えられます。

- 1. ゼロとスパンのスケールが近すぎる。 1000 カウント以上開
- け てください。
- 2. 設定値が-1999~9999のレンジを超えている。
- 3. 入力信号が接続されていないか、または接続が誤っている。



バーグラフ表示の為の デジタル・スパン設定へ (P 5 参照)


バーグラフのスケーリング設定

バーグラフはデジタル表示スケールの範囲内のどのレンジでも最小 100 から最大 12000 カウントまで 1 0 1 本のバーで設定できます。 この機能は通常使用するレンジが狭い場合、高い分解能が得られるのでとても有効です。ご希望の入力値に対してデジタル表示のスケーリングを行っても、バーグラフはデジタル表示と独立してスケーリングします。

例:

フルスケールを - 1999 から 9999 (12000 カウント) で設定したが、通常の操作レンジは 4000 から 6000 である。バーグラフの上限パラメーター【BHI】は 6000 で、下限パラメーターは【BLO】4000 で設定します。 この設定では, デジタル表示は - 1999 から 9999 (12000 カウント) の入力信号に対応しますが、バーグラフは デジタル表示の 4000 から 6000までのレンジで動作します。デジタルは 9999 のオーバーレンジまで続けますが、バーグラフは 6000 を超えるとオーバーレンジを点滅で示します。

デジタル表示レンジと異なるバーグラフ表示のデジタル・ スパン を設定した場合の例



バーグラフは 3900 カウントの 入力信号まで点灯しません

バーグラフは 4000 カウント より上の入力信号で点灯します

STEP A 校正サブメニューの起動

- Pと↑キーを同時に押す。表示は【CAL】と【OFF】を交互に表示する。
- 2) Pを押すと【BHI】と現在の設定値を交互に表示します。

STEP B バーグラフのスケーリング設定(上記例を参照)

- 1) ↑または↓キーで上限パラメーターを設定します。(例 6000)
- 2) Pを押して書き込み、表示は【BLO】と現在の設定値を交互 に表示します。
- 3) ↑または↓キーで下限パラメーターを設定します。(例 4000)
- 4) Pを押して書き込み、表示は【4000】から【DP】に変わります。

小数点と輝度の設定


STEP C 小数点の設定

- 1) ↑または↓キーでご希望の少数点位置を選択
- 2) Pを押す。表示は「br」と現在の設定値に交互に表示します。

STEP D バーグラフとデジタル表示器の輝度の設定

- 1) ↑または↓キーでご希望の輝度レベルを選択。(4 が最も高輝度)
- 2) Pを押す。表示は「AnHi」と現在の設定値を交互に表示。

注: ここで表示がステップ G へ直接スキップし、「C t o 」と「o F F 」を交互に表示する場合は、アナログ出力基板が実装されていないことを検知しています。




アナログ出力レンジの為のデジタルスパン設定

- STEP E アナログ出力フルスケール値用デジタルスパン値設定
 - ↑または↓キーでアナログ出力されたいご希望のフルスケール値をデジタル表示器で設定。
 - 2) P を押す。「A n L o 」と現在の設定値を交互に表示。

STEP F アナログ出力ミニマム値用ディジタルスパン値設定

- 1) ↑または↓キーでアナログ出力されたいご希望のミニマム値 を デジタル表示器で設定。
- 2) Pを押す。「Cto」と「oFF」を交互に表示する。

注: 2 点のデジタルスケールは 1 9 9 9 \sim 9 9 9 9 0範囲で設定出来ます。このデジタルスケールは逆型 2 0 - 4 m A 入力にも対応出来ます。このスパンは 2 カウントから設定出来ますが、AD コンバータはステップ状で増加します。



バーグラフのセンターモード

単極性入力の場合のバーグラフのセンターモードの例

メーターのフルスケールが50000場合、2500がセンターになります。入力が2500になればセンターから1セグメントだけ点灯します。入力が4000に達すれば、センター(2500)から上へ4000までのバーが点灯します。入力が1000に減少すれば、センター(2500)から下へ1000までのバーが点灯します。


両極性入力の場合のバーグラフのセンターモードの例


±1Vとか±10Vなどの両極性入力の場合センターモードでスケーリング設定します。一般的なセンターゼロモードです。プラスの入力でバーは上昇し、マイナスの入力で下降します。

- STEP G バーグラフセンターゼロモード選択
 - ↑または↓キーを押すと、表示は「oFF」から「on」に変わります。
 - Pを押す。表示は「d i S P」と「o n」または「o F F」を交互に表示します。
- STEP H デジタル表示 ON / OFF 選択
 - 1) デジタル表示を OFF にしたい場合は、↑または↓を押して「oFF」にします。
 - 2) Pを押す。これで校正モードは完了し、計測モードに戻ります。 バーグラフだけが点灯しデジタルは消灯します。

デジタル表示が消灯モードで設定されていても、プログラム変更をするやセットポイント動作値を確認するには表示は点灯しますが、終了すると自動的に消灯します。

バーグラフ表示設定はこれで完了です。





2点アナログ出力レンジ設定と校正

アナログ出力切替ヘッダーピンで4~20mA または0~10VDCを選択する。入力 モジュールを引き出してヘッダーを必要なレンジのピン位置に差し込んでください。 (P11参照)

注:アナログ出力基板を引き出してレンジを変更する場合は必ず電源を切ってください。

STEP A 校正モードの起動

- 1) Pと↑を同時に押すと、表示は「CAL」と「oFF」を交互に表示します。
- ↑または↓キーを押す。表示は「oFF」から「on」に変わります。
- 3) Pを押す。表示は「CAL」と「out」を交互に表示します。

注: ここで表示が直接「ZERO」と現在のゼロ値にスキップする場合は、アナログ出力 基板が実装されていないことを検知しています。

STEP B 2点アナログ出力レンジ設定と校正モードの起動

1) Pを押す。表示は「CLO」と初期スケール定数値を交互に表示します。

STEP E アナログ出力レンジの下限値の校正または設定

1) マルチメーターをアナログ出力ピン17と18番に接続してください。(10頁のパネル背面のピン端子図参照)↑または↓でアナログ出力をマルチメーターで計測している範囲でご希望の下限値に合わせてください。下限値の出力はー0.3mAから18mAまたは-0.6 Vから8 Vまで設定できます。逆のアナログ出力が必要な場合は、デジタルスパン設定で値を設定すれば逆出力ができます。デジタルスパン設定を超えたデジタル読み値に対しては下限校正設定値より以下は出力しません。上限側は設定値を超えても出力レンジスパンまでは直線で出力します。


Pを押す。表示は「CHI」と内部スケール定数を交互に表示します。

STEP F アナログ出力レンジの上限値の校正または設定


1)↑または↓でアナログ出力をマルチメーターで計測している範囲でご希望の上限値に合わせてください。上限値の出力は18mAから24mAまたは8Vから10.3Vまで設定できます。上限側は設定値を超えても出力レンジスパンまでは直線で出力します。

2) Pを押す。出力設定モードはこれで完了し、計測モードへ戻ります。

注: cLoとcHiで校正したアナログ出力は自動的にAnHiとAnLoでプログラムしたレンジで出力します。デジタル表示設定によっては、レンジを超えても直線で出力します。(6頁のデジタルスパン設定参照)



ケース寸法



セットポイントとリレー動作の設定

次のプログラミングステップは設定値の入力と4点の設定値と連動する4つのリレーの出力構成エントリーを行います。リレーが3つ以下の場合はソフトが自動的に検知してメニューから関連事項を削除します。この設定値はリレー無しでも使用出来ます。

- STEP A 設定値モードの起動
 - 1) Pと↓キーを同時に押す。表示は「SP1」と現在のSP1設定値を交互に表示する。
- STEPB 設定値1(SP1)の設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の設定1の値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「doM」と現在の「doM」設定値を交互に表示する。
- STEP C SP1 ディレーオンメーク (doM) 遅延時間設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の「doM」時間(0から9999秒)に調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「dob」と現在の「dob」設定値を交互に表示する。
- STEP D SP1ディレーオンブレーク (dob) 遅延時間設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の「dob」時間(0から9999秒)に調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「hySt」と現在のヒステリシス設定値を交互に表示する。
- STEP E ヒステリシスの設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の設定2の値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「PUM」と「ON」または「oFF」を交互に表示する。
- STEP F ポンプの設定

1) ↑と↓キーでポンプの ON と OFF を選択する。ポンプが ON で SP2 が SP1 より高い値に設定されている場合、SP1 のリレーは特別な「ポンプ on ポンプ off」モードで作動する。SP2 は SP1 リレーのヒステリシス幅の上限として動作し、SP1 は下限として動作する。

注入アプリケーションのために:


「r L Y S 」は「L h X X 」にセットする(stepM 参照)。SP1 リレーと SP1LED アナンシエーターは SP1 セットポイント未満の入力に動作し、SP2 セットポイントに達するまで ON の状態を保つ。

放水アプリケーションのために:

「rLYS」は「hhXX」にセットする(stepM 参照)。SP1 リレーと SP1 LED アナンシエーターは SP 2 セットポイント超の入力に動作し、SP 1 セットポイントに達するまで ON の状態を保つ。

- 2) Pを押す。表示は「SP2」と現在のSP2設定値を交互に表示する。
- STEP G 設定値2 (SP2)の設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の設定2の値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「hySt」と現在の「hySt」設定値を交互に表示する。
- STEP H ヒステリシスの設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望のヒステリシスの値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「SP3」と現在の「SP3」設定値を交互に表示する。
- STEPI 設定値3 (SP3)の設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の設定3の値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「hySt」と現在の「hySt」設定値を交互に表示する。
- STEP J ヒステリシスの設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望のヒステリシスの値に表示を調整する。。
 - 2) Pを押す。表示は「SP4」と現在の「SP4」設定値を交互に表示する。
- STEP K 設定値4 (SP4)の設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望の設定4の値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「hySt」と現在の「hySt」設定値を交互に表示する。
- STEP L ヒステリシスの設定
 - 1) ↑または↓キーでご希望のヒステリシスの値に表示を調整する。
 - 2) Pを押す。表示は「rLYS」と現在の「rLYS」設定状態を交互に表示する。

次のページへ



セットポイントとリレー動作の設定(続き)

STEP M SP1へのリレー動作モード設定

(h)High 設定値を超えるとリレーが動作する。 (L)Low リレーは設定値以下で動作する。 設定値は左から右へ SP1、SP2、SP3、SP4 の順に表示される。

- 1) ↑または↓キーで(L) 又は(h) を1桁目(SP1)に設定する。この値は SP1 に対応する。
- 2) Pを押す。SP2 リレー動作文字が点滅を始め、その小数点が点灯する。
- STEP N S P 2 へのリレー動作モード設定
 - 1) ↑または↓キーで(L) 又は(h) を2桁目(SP2)に設定する。この値はSP2に対応する。
 - 2) Pを押す。SP 3 リレー動作文字が点滅を始め、その小数点が点灯する。
- STEP O SP3へのリレー動作モード設定
 - 1) ↑または↓キーで(L) 又は(h) を 3 桁目 (SP3) に設定する。この値は SP 3 に対応する。
 - 2) Pを押す。SP 4 リレー動作文字が点滅を始め、その小数点が点灯する。
- STEPP SP4へのリレー動作モード設定
 - 1) ↑または↓キーで(L) 又は(h) を 4 桁目(SP4)に設定する。この値は SP 4 に対応する。
 - 2) P を押す。

赤又は緑の単色ディスプレイがインストールされている場合、セットポイントとリレー動作のモードは完了し、 メーターは計測モードに戻る。

3色バーグラフ・ディスプレイがインストールされている場合、バーグラフ・カラー・プログラム・モードが入力され、表示は「C o L 」と現在の設定値を交互に表示し、カラー選択メニューが表示される。

バーグラフ・カラー・プログラム・モード

最新の安全要求に応えて、3色バーグラフは信号機のように赤、オレンジ、緑を表示するよう設計されていますが、同時に表示するのは1色のみです。バーが設定されたカラー変更ポイントに達すると、バー全体の色がその領域の色として指定された色に変わります。これにより信号状態のあいまいさがなくなり、新しい領域へ移動した直後は特に顕著です。


まず、表示される色を選択する。バーが「below」の時はどのセットポイントも最下位置にセットされる。(STEPQ)

次に、バーが個別の設定値を超えた時に、命令や設定された値に関わらず表示される色を選択する。(STEPR、S、T、U)。


しかしながら、異なった色を指定した複数の設定値が同じ数値に設定された場合、最も高いID番号を持つ設定値の色が表示されます。設定が同じ値に設定された場合、SP4の色がSP3の色に優先し、SP2の色がSP1の色に優先します。

- STEP Q バーが最下位置に設定される設定値以下の場合のバーグラフの色を設定
 - ↑または↓キーで[grn]、[oran]、[red]の中からご希望のバーグラフの 色を選択。
 - 2) Pを押す。表示は「CSP1」と現在の選択色値を交互に表示する。
- STEP R バーがSP1の設定値を超えた時のバーグラフの色を設定
 - ↑または↓キーで[grn]、[oran]、[red]の中からご希望のバーグラフの 色を選択。
 - 2) Pを押す。表示は「CSP2」と現在の選択色値を交互に表示する。
- STEPS バーがSP2の設定値を超えた時のバーグラフの色を設定
 - ↑または↓キーで[grn]、[oran]、[red]の中からご希望のバーグラフの 色を選択。
 - 2) Pを押す。表示は「CSP3」と現在の選択色値を交互に表示する。
- STEP T S P 3以上のバーグラフ色の選択
 - ↑または↓キーで[grn]、[oran]、[red]の中からご希望のバーグラフの 色を選択。
 - 2) Pを押す。表示は「CSP4」と現在の選択色値を交互に表示する。
- STEPU SP4以上のバーグラフ色の選択
 - ↑または↓キーで[grn]、[oran]、[red]の中からご希望のバーグラフの 色を選択。
 - 2) Pを押す。設定値モードはこれで完了し、計測モードへ戻る。

バーグラフ色プログラミングモードはこれで完了です。



* 注意: 横形表示では「BELOW は「左へ」と読み替え、 「ABOVE」は「右へ」と 読み替えます。




端子図

このメーターはすべての入出力接続にプラグイン・タイプのネジ式端子コネクタを使用しています。

電源接続(ピン23と24)は交差接続をさける ため プラグとソケットとなっています。メイン・ボ ードは 標準直角コネクタを使用しています。

別に2ピン、3ピン、4ピンプラグ・コネクタも あります。





注意:

交流及び直流入力信号と電源電圧は危険です。 活線をネジ式端子コネクタに接続したり、接 続 した活線を挿入したり抜いたり、手を触れ たりしないで下さい。

注:2002 年以前に出荷されたメーターのセットポイント出力の順序は、1-2-3-4 でした。現在の順序は 3-1-4-2 です。これによりメーク遅延およびブレイク遅延の双方が C 接点から使用できます。

端子配置

入力信号 - 1-6番端子

1-6番端子は入力信号用です。各端子の詳細は選択した 入力モジュールを参照してください。

8-15番端子はリレー出力用です

8番 SP3 a接点 NO 接点容量 5A 9番 SP1/3 SP1と3のコモン

10番 SP1 c接点 NC 接点容量10A 11番 SP1 c接点 NO 接点容量10A

12番 SP4 a接点 NO 接点容量5A

13番 SP2/4 SP2と4のコモン

14番 SP2 c接点 NC 接点容量10A

15番 SP2 C接点 NO 接点容量10A

17-21番端子は裏面パネルスイッチです

17番 アナログ出力 プラス (+) 端子 mA (0-20mA 4-20mA) または V (0-10V) レンジはヘッダで切替できます。

18番 アナログ出力 マイナス(一)


- 19番 プログラミング・ロック このロック端子とコモン 端子を短絡すると、計器にプログラムされている パラメーターけ調けますが 変更けできません
- パラメーターは覗けますが、変更はできません。 20番 コモン端子 プログラミング・ロックと輝度調整機 能を裏面端子から操作する時のコモン端子です。
- 21番 輝度調整端子 この輝度調整端子とコモン端子を 短絡する毎に表示器の輝度が半減します。

23-24番端子は電源用です

AC/DC共用電源になっています。PS 1 は 85-265VAC/ 95-370VDC PS2 は 18-48VAC/12-72VDC

23 番 A Cニュートラル / D C マイナス (-)


24番 ACライン/DCプラス(+)



コネクタ




交流及び直流入力信号と電源電圧は危険 です。活線をネジ式端子コネクタに接続 したり、接続した活線を挿入したり抜い たり、手を触れたりしないで下さい。



Pin Socket Screw Terminal Plug

標準コネクタ

Right-angled Screw Terminal Plug





入出カピン

ほとんどのモジュールではピン 1 が入力 Hi で、ピン 3 が入力 Lo です。通常、ピン 2 は励磁電圧 出力に使用されます。

入力レンジヘッダー



レンジ値は PCB に記されています。通常、2から 4の位置があり、これがシングル又はマルチのジャンパ・クリップで選択できます。

オプションが工場出荷時にインストールされていれば、カスタムレンジ・ポジションは有効です。




スパン調整用トリマー

装着されている場合、15回転スパン調整用トリマーは常に右側にあります(メーターの後ろ側から見た場合)。標準的な調整は入力シグルレンジの20%です。

スパン調整ヘッダ




この5レンジのヘッダが調整レンジを5等分で切り替えます。どんな入力信号スパンも1999カウントから001の間で縮尺して要求されたデジタル表示を正確に行います。



スパン・レンジ・ヘッダ



このヘッダが提供されると、調整レンジを Hi レンジと Lo レンジに分割することによりスパン調整ヘッダと連動して作動します。これにより、スパン調整トリマーの調整レンジを 10%の等分ステップに分割する効果があります。



24V DC 出力ヘッダ




このヘッダにより PIN2 に 24V DC 25mA の センサー電磁出力を接続できるモジュールも あります。

ゼロ・トリマー



装着されている場合、ゼロ・トリマーは常に スパン調整用トリマーの左側にあります (メーターの後ろ側から見た場合)。通常、これにより入力信号が最大測定限界 (-100 から+100 カウント)の±5%で補正できます。




ゼロオフセットレンジ・ヘッダ



装着されている場合、この3点ヘッダによりゼロ・トリマーの調節範囲が増加し、デジタルディスプレイのスパンの±25%まで入力信号補正を増加します。例えば、ネガティブ補正により1Vから5Vの入力が0からフルスケールでプログラム出来ます。ユーザーはネガティブ補正、ポジティブ補正、補正なしを選択できます。


Zero Offset Range Header



ゼロ調整ヘッダ



このヘッダが装着されていると、ゼロ補正 レンジ・ヘッダと連動し、ゼロ・トリマーの 補正能力をマイナス5ステップとプラス 5ステップに拡張します。これにより、入力 信号に対するオフセットのどんな度合いでも計 測の必要な単位で表示することが出来ます。



入力モジュール校正手順

入力モジュールから直読みする基本的なレンジ校正は オートゼロ、ゼロ調トリマー、入力レンジ切替ヘッダ、 スパン調トリマーで行ないます。

- 1 モジュールに入力レンジ切替へッダがあれば、必要なレンジ の位置にクリップを差し込みます。
- 2.ゼロの値の入力を印加または入力端子を短絡すれば、表示は 自動的にゼロになります。モジュールにゼロ調トリマが付い ていれば、表示をゼロに合わせて下さい。
- 3 フルスケールの20%以上の入力を印加し、スパン調トリマで表示を合わせて下さい。マイナス入力の場合、レパードシリーズはフルスケールの50%でマイナスのオーバーレンジを表示します。
- 4 小数点の位置設定はモジュールの校正には影響しません。

ワイドレンジスケーリングのモジュールはゼロ調トリマと スパンレンジヘッダとスパン調ヘッダで行ないます。

タケモト独自のスパン調およびスパンレンジ切替ヘッダが 超精密 $1 M \Omega 7 5 \cdot 1 5 0$ 回転のトリマでデジタル表示器の スパン値の設定を 0 0 1 カウントから 1 9 9 9 カウントまで スケーリングを可能にします。

入力レンジヘッダが付いているモジュールで、デジタルフルスケール(カウント)が入力スパン値よりも大きくしたい場合は、入力レンジヘッダで一段下のレンジに切替て下さい。オーバーレンジスパンがスケールダウンし、スパンレンジヘッダの切替により入力スパンが比例的に減少するので、デジタルスパンがトリマーで調整できるようになります。

例A: 入力 0-10 V で 0-1800 ガロン 入力スパン= 10 V デジタルスパン= 1800 カウン ト

- 1 2 Vの入力レンジにヘッダを選択すると、例Aでの10 V入 カスパンの18%の入力1.8 V(1.8÷10)で1800カウン トのデジタルスパンになります。
- 2 入力スパンを 18%にスケールダウンするために、スパン調ヘッダ(ポジション 1)で 20%入力スパンポジションを選択する。 モジュールにスパンレンジヘッダがある場合は(Loレンジ)を 選択し、スパン調ヘッダ(ポジション 2)で 20%の入力スパン 位置を選択する。
- 3 ゼロ入力を印加するか、入力ピンを短絡してください。表示 はゼロになります。あるいはモジュールにゼロ調があれば、 表示をゼロにしてください。
- 410 Vを印加し、スパン調で表示が1800 に調整してください。

プロセス入力モジュールの広範囲オフセットスケーリングとキャリブレーションはゼロ調ヘッダとゼロオフセットレンジ・ヘッダで行ないます。

タケモト独自のゼロオフセットレンジ・ヘッダは広範囲の オフセット値が必要なプロセスのお客様に、簡単に2点で オフセットと校正できる機能です。この機能でゼロとスパンの 間を何度も往復して調整する熟練技術者の調整作業を無くしま した。

ゼロオフセットレンジ・ヘッダをセンターの位置(オフセットなし) に差し込み、ご希望のデジタル表示スパンに対して校正するため に有効なスパン調の比率で入力スパンを設定してください。

次に、ゼロ調またはオフセットレンジ・ヘッダをご希望のデジタル表示スパンのオフセットに十分なプラスまたはマイナスのゼロ調カウントを得るレンジに切り替えてください。

例B: 入力 1-5 Vで-100~1500℃

入力スパン= 4 V デジタル表示スパン= 1600 カウン

- 1 モジュールに入力レンジヘッダが付いていれば2 Vの位置に切り替えてください。例Bの入力スパン4 Vの40%相当の1.6 V (1.6÷4)入力に応じた1600カウントのデジタル表示が得られます。入力スパンを40%にスケールダウンするために、スパン調ヘッダを40%入力スパンに切り替えて下さい。(ポジション2)
- 2 モジュールがプロセス入力 1-5 V の場合は、スパンレンジ・ヘッダを (Hi Range) に、スパン調ヘッダを入力スパン 100%の位置にしてください。(ポジション5) これで、例 B の入力スパン 4 V の 100%相当の入力に対応する 1600 カウントのデジタル表示が得られます。
- 3 ゼロオフセットレンジ・ヘッダをセンター位置(オフセットなし)に差し込み、1 Vを印加し、デジタルの読み値をスパン調で 400 に合わせてください。これで 4 Vを印加するとデジタルは 1600 カウントを表示します。
- 4 ゼロオフセットレンジ・ヘッダをマイナスオフセット位置に 差し込んでください。モジュールにゼロ調ヘッダが付いていれば、- 500 カウントのマイナスオフセットに対応する位 置に差し込んでください。1 Vを印加し、ゼロ調で表示を-100 に合わせてください。5 Vを印加して表示が 1500 になることを確認してください。

例C: 入力 4-20 m Aで 00.0 - 100.0%

入力スパン =16m A デジタル表示スパン =1000 カウン ト


- 1 プロセス入力 4-20 mA モジュールのフルスケール入力スパンは 0 から 2000 カウントのデジタル表示スパンの 0-20 mAで対応します。例 C の入力スパン 16 mAの 62.5% 相当の 10 mA($10\div16$)入力に応じた 1000 カウントのデジタル表示が得られます。
- 2 入力スパンを 62.5%にスケールダウンするために、スパンレンジ・ヘッダを(Hi Range)に、スパン調ヘッダを入力スパン70%の位置にしてください。(ポジション2)
- 3 ゼロオフセットレンジ・ヘッダをセンター位置(オフセットなし)に差し込み、4mAを印加し、デジタルの読み値をスパン調で250に合わせてください。次に16mAを印加するとデジタルは1000カウントを表示します。
- 4 ゼロオフセットレンジ・ヘッダをマイナスオフセット位置に 差し込んでください。モジュールにゼロ調ヘッダが付いていれば、- 250 カウントのマイナスオフセットに対応する位置 に差し込んでください。4m Aを印加しゼロ調で表示を 000 に合わせてください。20 m Aを印加して表示が 1000 になることを確認してください。

標準目盛板とスケール


特にご指定のない場合は、0-100 スケールで黒地目盛板に白文字が標準で装着されます。また、ご希望であれば白地目盛板に黒文 字または無目盛仕様も無償でご提供いたします。(下図ご参照下さい)

温度計の場合はセンサに対応した目盛が標準になります。

-ダーメードの目盛仕様も承ります。



76-FLB1/BV 76-FLB1/WV 76-FLB1/BVX 76-FLB1/WVX 標準 オプション オプション オプション



SP O 4 150 150-• 3 O3 2 O2 01 100- \mathbf{C} 0 50-**O**i Op O


76-FLB1/BV2 76-FLB1/WV1 温度用標準 温度用オプション

温度計モジュールの時に目盛板

オプションの温度目盛仕 様は下記のレンジになり ます。

0 - 2000 - 1000-200 - +200(ゼロ・センター・モード) ご注文時に黒地に白文字、 白地に黒文字、横型、縦型、 と℃、℉単位を ご指定下さい。

単位ン 準スケ



Btu bars CFH BHP Low inch/ CosØ AMPS BBL/HR bar cal₁₅ CFM IPS Ah kJ High Kcal FEET GALS BBL/MIN cal cm⁻¹ CFS IPH MGD kg/hr Hold INHg MId kVAR Km3/h m/min FT H20 cm cm² COS Kg/h FT³ cm³ CPH KPH MPH kW/s MWH m/sec In.H₂O NL lbs CPM KPM MPS RPM mWs Nm³/h Kg/cm² dm³ IN² H₂O CPS KPS N/m² MPM mbar Ohms KNOTS kWH ORP M³/hr ml/m³ PSIA kPa DCA kg/sec Hz PF kg/ **FPH** lb/ft PPH Upm mm/s PSID Kq рH mA l/s Mvars **FPM** Ib/in PPM VAC Peak PSIG sin mS l/h mmH₂0 mV l/m **FPS** LPH PPS Vars PORT PSIR mmHg **VDC** STRB GAL RPH SCFM VOLTS Vd³ Nm lb/h LPM w/m² TARE TORR %LOAD W μA 0Z MW GMP LPS RPS min GPH m³/h phi YPM TONS U/min %OPEN °C RH μ**V 1/h mm GPM m³/m psi** YPS X100 x10kN $^{\circ}$ K $\mu\Omega$ μ m Sm 3 GPS m 3 /S X10 μ Pa %KW X1000 _

AHEAD AC Vars AC Amperes AC Kilowatts AI ARM AC Volts AC Kilovars BOII FR AC Watts AC Kilovolts BEARING AIR FLOW Cycles Depth COOLANT BBLS/HOUR HEATER DC Volts **BFM AMPS** DC Watts BHP x 100 Height **BLOWER** Hertz Degrees Hours ENGINE DC Current INCHES EXHAUST Dew Point Humidity Degrees C Input **PORT METERS** Degrees F PUMP Output Degrees K Preset Percent Degrees R **FPM X 10** Reset **Program** SHAFT Pounds Frequency **FUEL FLOW** SPEED Pulses Setup RUDDER **GALLONS TABLE** SPINDLE IN. WATER

AC Millivolts **BPH X 1000** CFH x 1000 DC Amperes DC Kilovolts DC Kilowatts DC Millivolts FPM X 100 **FPM X 1000 GPM X 1000 HORSEPOWER INCHES WC** INCHES H₂O **KILOWATTS** LBS X 1000 MEGAWATTS **Power Factor** Phase Angle LEVEL FT. **RPM X 100**

STARBOARD

TANK LEVEL

VAC MM HG

AIR PRESSURE AC Kilnamneres AC Megavars **AC Megawatts** AC Watts/Vars CENTIMETERS DC Kiloamperes FD FAN AMPS IN. H₂O PRESS LBS/MINUTE **LEVEL INCHES** LEVEL GALLONS LEVEL PERCENT MILLIMETERS **Percent Current** Percent Load PERCENT OPEN RATE of TURN STEAM TEMP °F

TONS / HOUR

OIL PRESSURE

WATER LEVEL

1000 LBS/HOUR

AC Milliamperes Battery Voltage Backup Voltage Displacement DC Amps to Ground DC Microamperes DC Milliamperes GALLONS / MINUTE GENERATOR AMPS LBS PER GALLON LOAD LIMIT PERCENT MANIFOLD PRESSURE MILL LOAD AMPS MOTOR LOAD AMPS Percent Horsepower **OXYGEN PERCENT** TEMPERATURE °C TEMPERATURE °F **Motor Load Percent LEFT RIGHT** FRONT REAR FORWARD REVERSE

(L119)

SQ ROOT

Set Point

THRUST

LBS X 100

POSITION

TURBINE TONS X 10

Total

VALVE

Valley

WATTS

TOP BOTTOM

カスタム目盛板とスケール




タケモトは多数の〇EM先カスタムデザインの目盛板を提供しています。貴社の次期 新商品にご随意のデザインをご用命ください。

- ・カスタムデザインの目盛板デザインチャージは1回きりです。アートワーク毎に連番で管理していますので繰り返しご利用いただけます。
- ・少ロットや1回きりのカスタム目盛板は製作料が1個毎にかかります。特殊プラスチックフィルムにプリントし、次にラミネート処理をします。
- ・当社のライブラリーからのアートワークはお安くなります。 ライブラリーの標準スケールと単位記号は下図をご参照く ださい。
- ・250台以上の大ロットにはシルクスクリーン印刷で、 ご要望に応じて在庫します。

・OEM契約では、製品ラベル、個装箱ラベル、カタログ、 取扱説明書も準備いたします。

大ロット (250 枚 min)オーダーメード目盛板 (バーグラフ用)ART-FL-S/D/C オーダーメード目盛板 デザイン ロゴ付きART-FL-001 オーダーメード目盛板 (250 枚 min) 1 色ART-FL-002 オーダーメード目盛板 (250 枚 min) 2 色ART-FL-003 オーダーメード目盛板 (250 枚 min) 3 色



機種一覧

| 基本モデル | | 表示器 | | 電源 | | 入力モジュール | | アナログ出力 | | 警報出力 | オ | プション / アクセサリ |
|-------|----|-----|----------|----|---|---------|----------|--------|---|------|-----------|--------------|
| | -[| | | | _ | | | | _ | | - | OA |

機種モデルにそれぞれご希望のオプションコードを追加してください。末尾のコードではその計器で必要な オプションや付属品の総数を指示してください。

基本モデル注文番号

TFL-B101D40 144x36mm, 101 セグメントバーグラフ,4桁

| | , 2555 [555], |
|------------------|--------------------------------|
| 基本オプション | |
| ▲表示器 | |
| VRR | .縦型赤色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| VRG | .縦型赤色 LED バーグラフ 4 桁緑色 LED |
| VGR | |
| VGG | |
| HRR | .横型赤色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| HRG | .横型赤色 LED バーグラフ 4 桁緑色 LED |
| HGR | .横型緑色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| HGG | |
| DSRR. デュアルスケール | 縦型赤色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| DSRG. デュアルスケール | |
| DSGR. デュアルスケール | 縦型緑色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| DSGG デュアルスケール | 縦型緑色 LED バーグラフ 4 桁緑色 LED |
| DSTR デュアルスケール | 縦型 3 色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| DSTG デュアルスケール | |
| VTR | 縦型 3 色 LED バーグラフ 4 桁赤色 LED |
| VTG | 縦型 3 色 LED バーグラフ 4 桁緑色 LED |
| HTR | |
| HTG | 横型 3 色 LED バーグラフ 4 桁緑色 LED |
| ▲電源 | |
| PS1 | 85-265VAC/95-370VDC |
| PS2 | |
| | |
| ▲入力モジュール | |
| ▲人力モシュール IAO1 | RMS 200/600V AC |
| 1402 | RMS 2007000V AC |
| 1402 | RMS 2/20/200mA AC |
| ΙΔΟ4 | RMS 0-1 Amp AC (0-100.00) |
| | RMS 0-5 Amp AC (0-100.00) |
| IAO6 | |
| IA07 | |
| IA08 | 真実効値 RMS 2/20/200mA AC |
| IA09 | 真実効値 RMS 0-1 Amp AC (0-100.00) |
| | RMS 100mV AC |
| IA11 | 真実効値 RMS 0-5 Amp AC (0-100.00) |
| IA12 | |

ID06 2/20/200/DC-V 外部小数点切替

ID07 2/20/200mA DC オフセットと 24V 励磁付

| IFO2 . ライン周波数 50-500VAC 199.9Hz またはれる | 汎用直圧ゲージ 20mA (0-100.00) 0.0) 24VDC 励磁付 セット 24V 励磁付 0/200V/2/20mA カスタム設計用基板 1K Ω min (0-F.S.) 3-wire 1K Ω min 抵抗 2K Ω /2mV/V 4/6線式 /V 4または 6線式 5/10V Exc 4線式 5/10V Exc 4線式 5/10V Exc 4線式 (0/2mV/V 4/2mV/V 4 20/2mV/V 4/2mV/V 4 20/2mV/V |
|---|--|
| ▲アナログ出力 OIC | 型 16 Bit 4-20mA 16 Bit 0-10VDC |
| ▲警報出力 R11 | OA フォーム C 接点 SA フォーム A 接点 SA フォーム A 接点 SA フォーム A 接点 |
| ▲アクセサリ 75-DMC14436B. 取付けスライドクリ 75-DMC144X36. 取付けスライドクリ 93-PLUG2P-DP. 電源用差込式ネジ端号 93-PLUG2P-DR. 差込式ネジ端号 93-PLUG4P-DR. 差込式ネジ端号 93-PLUG4P-DR. 差込式ネジ端号 93-PLUG5P-DR. 差込式ネジ端号 | ・リップ立て(2 pc) 子 2 ピンソケット 子 2 ピンソケット 子 3 ピンソケット 子 4 ピンソケット 子 5 ピンソケット |

タケモトデンキ株式会社

〒 532-0027 大阪市淀川区田川 3-5-11 TEL:(06) 6300-2007 FAX:(06) 6308-7766

タケモトデンキ株式会社



OP-MTL144X36...... 保護メタルカバー 取付クリップ付

OP-MTL144X36......保護メタルカバー 取付クリップ付

OP-N4/144X36......144x36mm ロック付透明防水防塵カバー



TEL: (06) 6300-2007 www.takemotodenki.co.jp